



Fotos von stark verschmutzten Projektoren


Ursache Staub, Nikotin



Ventilator mit hoher hohen Laufleistung




Filter wurde nie gereinigt




Lampenhaus stark verunreinigt




Staub und Nikotin –
daher die bräunliche Farbe



Glasfilter / Polarizer –
von Nikotin gekennzeichnet



Nie gereinigter Staubfilter im Vergleich –
die weissen Fläche zeigen den Filter nach der Reinigung




Nie gereinigter Filter im Projektorenboden



Verstaubter Filter – nie gereinigt



Nie gereinigter Filter im Projektorenboden




NIKOTIN Ablagerungen
im Lampenschacht




NIKOTIN Ablagerungen
am Lampengehäuse




NIKOTIN Ablagerungen
am Lampengehäuse



NIKOTIN Ablagerungen
am Gehäuse



NIKOTIN Ablagerungen
am Lüftergitter



Eine tote Fliege vor einem
LCD Panel



Wir danken den folgenden Servicepartnern für die Fotos

Autorisierte Servicestelle Mitsubishi Electric Europe B.V.

P&B GmbH

Tel: 02102-893118

Fax: 02102-893415

Web: <http://www.pundbgmbh.de>

Breitscheider Weg 38

40885 Ratingen

MC&S Medical Care & Support GmbH

Tel. 02173-39989-0

Fax 02173 39989-11

Web: <http://www.mcus.de>

Heinrich-von-Stephan-Str. 15

D-40764 Langenfeld (Rhld.)

EK Multimedia Electronic

Telefon: 06035-602848-6

Telfax : 06035-602848-8

Web: <http://www.multimediaelectronic.de>

Stadener Straße 15

61197 Florstadt



ich kauf bei GROBI,
weil die Jungs echt
Ahnung haben !



TV - BEAMER - HIFI - HEIMKINO - MÖBEL

Matthias-Claudius-Str. 13a - 41564 Kaarst - Tel. 021 31 / 76 94 12